

# 中国铁路通信信号股份有限公司文件

中国通号运营〔2019〕204号

---

## 股份公司关于公布 2019 年第二季度 供应商不良行为信用评价结果的通知

股份公司各企业、系统集成部：

2019 年第二季度信用评价中共有 10 家供应商存在日常不良行为，其中：产品质量类潜在不良行为 6 家，企业行为类潜在不良行为 1 家，产品质量类一般不良行为 1 家，企业行为类一般不良行为 2 家，详见附件。依据《中国铁路通信信号股份有限公司供应商信用评价管理暂行办法》（中国通号运营〔2017〕385 号）规定，现就有关事项通知如下：

一、自本通知发布之日起，对西安市高新区科德威热处理厂、沈阳东乐无线电有限责任公司、广州杰赛科技股份有限公司、北京金飞翼科技发展有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、神州数码系统集成服务有限公司、上海竣智信息技术有限公司通报警告；对北京创元建群科贸有限公司供应集成电路

(MAX483EPA、ADM707) 暂停合作关系 3 个月；对沈阳远大铝业工程有限公司、北京津宇嘉信科技股份有限公司暂停合作关系 3 个月。上述供应商的不良行为纳入年度信用评价。

二、暂停期限内，对产品质量类不良行为，股份公司各单位不得接受相应问题产品参与物资设备招标及其他采购活动；对企业行为类不良行为，股份公司各单位不得接受该供应商及其授权或转让资质业绩的公司参与物资设备招标及其他采购活动。对其已中标但尚未发放中标通知书的，取消中标资格；对已发放中标通知书或已签订合同的，要加强质量检验和监控，确保产品质量；在合同履行过程中，存在违约行为的，根据国家相关法律法规和合同约定，追究其违约责任。

本次信用评价结果同时在中国通号采购电子商务平台“供应商中心”栏目进行发布。

附件：2019 年第二季度供应商不良行为汇总表



## 附件

### 2019年第二季度供应商不良行为汇总表

序号	供应商名称	统一社会信用代码	供应物资名称	不良行为内容	不良行为等级	处理决定
1	西安市高新区科德威热处理厂	92610116MA6UKGW28N	销钉热处理工序 0040	交付不及时, 比计划交付时间晚 9 天。	企业行为类 潜在不良行为	通报警告。
2	沈阳东乐无线电有限责任公司	91210114702047882W	六角头螺栓 GB/T5783-2000 M5x14	厂内盐雾试验时, 批次不合格。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告。
3	广州杰赛科技股份有限公司	914401012312130384	ZPW.FM-K 型 SZ 印制板	印制板孔内有白色油墨残留, 造成产品波峰焊后批次焊接不良。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告。
4	北京金飞翼科技发展有限公司	9111010870003915XK	集成电路 SST39SF020A	物料湿敏等级为 3 级, 供应商标示为 1 级, 没有进行相应湿敏防护。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告。
5	株洲时代新材料科技股份有限公司	91430200712106524U	纵向止档 TS11-01431600-00	1 个批次纵向止档质量检验不合格, 橡胶与顶板主体开胶。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告。
6	神州数码系统集成服务有限公司	911101086717032682	联想服务器 X3850	临时限速服务器 WINDOWS 操作系统不稳定造成静态路由数据丢失, 未影响行车。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告。
7	上海竣智信息技术有限公司	91310114782446663W	授时仪 DNTS-82-RG	客专中心授时仪时钟跳变发生问题, 造成调度台运行图卡滞, 未影响行车。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告。
8	北京创元建群科贸有限公司	911101097002742726	集成电路 MAX483EPA、ADM707	器件内部结构与器件数据手册不一致, 造成厂内 ICT 测试批次不合格。	产品质量类 一般不良行为	暂停集成电路 (MAX483EPA、ADM707) 合作关系 3 个月。
9	沈阳远大铝业工程有限公司	912101066046126811	屏蔽门与安全门系统	未在合同约定时间内完成履约保函延期。	企业行为类 一般不良行为	暂停合作关系 3 个月。
10	北京津宇嘉信科技股份有限公司	91110302741581535R	UPS 及蓄电池	供货商未按需求计划及时供货, 经催告在合理时间内仍未供货, 影响物资供应	企业行为类 一般不良行为	暂停合作关系 3 个月。

---

抄送： 股份公司各部门，存档。

---

股份公司办公室

2019年8月13日印发

---